

SAG:	EF Øresunds Strandpark - etape 1			SAGSNR.:	4453.01
ADRESSE:	Øresunds Parkvej 1 - 6, 2300 København S			DATO:	2008-11-17
5 års gennemgang		Terræn - hovedentreprisen	Udført af:	PVR	SIDE: 1 af 1
Lokalitet	Lb.nr.	Mangel	Entreprise	Afhjulpet	
Opgang 1	01.	Der er mindre udskridninger af belægningssten i indgangsside	Belægning		
-	02.	Der er mindre udskridning og sætning af belægningssten i haveside	Belægning		
Opgang 3	03.	Der er en større sætning i asfaltbelægningen til højre for sti på P-plads	Belægning		
-	04.	Der er udskridninger af belægningssten i indgangsside	Belægning		
Opgang 5	05.	Der er en mindre sætning i asfaltbelægningen til højre for sti på P-plads	Belægning		
-	06.	Der er udskridninger af belægningssten i indgangsside	Belægning		
-	07.	Der er udskridning og meget kraftig sætning af belægningssten i haveside	Belægning		
Opgang 2	08.	Der er mindre udskridning af belægningssten i højre side ved indgangsparti	Belægning		
-	09.	Der er sætninger af belægning i haveside	Belægning		
Opgang 4	10.	Der er sætninger af belægning i haveside	Belægning		
Belysning	11.	Belysningsarmatur på stien udfor nr. 2 th. er ikke færdigmonteret efter reparation	EI		
-	12.	Belysningsarmatur på fjerneste P-pladser overfor nr. 2 tv. er ikke færdigmonteret	EI		
Cykelparkering	13.	Orientering til ejerforeningen. Glas i tag udfor nr. 1 th. er defekt			
-	14.	Orientering til ejerforeningen. Glas i tag udfor nr. 2 tv. er defekt			
Miljøstation	15.	1 stolpe til venstre for låge er løs	Skanska		
-	16.	Plantenet til venstre for låge er løs	Skanska		
-	17.	2 stolper på bagside er løse	Skanska		
-	18.	Belægning i miljøstationen til højre for indgang er meget ujævn	Skanska		
-	19.	Lågehåndtag virker ikke tilfredsstillende. Kan til tider ikke åbnes indefra.	Skanska		
Tilsendt:		Skanska Bolig A/S, att.: Mads Thisted, e- mail: mads.thisted@skanska.dk Ejerforeningen, att.: Thomas Freisendal, e-mail: thomasf@tf-informatik.dk EKJ			