

SAG:	EF Øresunds Strandpark - etape 1			SAGSNR.:	4453.01
ADRESSE:	Øresunds Parkvej 1 - 6, 2300 København S			DATO:	2008-11-17
5 års gennemgang		Trappeopgange - hovedentreprisen	Udført af: PVR	SIDE:	1 af 2
Lokalitet	Lb.nr.	Mangel	Entreprise	Afhjulpet	
Generelt	01.	Hoveddøre er generelt skæve så de ikke sluttet tæt forned. Justering er ikke mulig			
-	02.	Døre i haveside slutter ikke tæt. Der sker vandindtrængning ved enkelte døre ved slagregn. Justering er ikke mulig			
Opgang 1	03.	Gelænder langs repos/til kælder er løs			
-	04.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	05.	Der er lodrette revner i vægge på 1.-, 3.- og 4. sal			
-	06.	Der er vandrette revner mellem 2. og 3. sal og mellem 3. og 4. sal			
-	07.	Der er fugeslip i vinduesfuge ud for 3./2. sal			
Opgang 3	08.	Der er løse sokkelklinker ved hoveddør			
-	09.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	10.	Der er lodrette revner i vægge i stue og på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	11.	Der er revne over elevator i stue			
Opgang 5	12.	Der er løse sokkelklinker til venstre for elevator			
-	13.	Gelænderforhøjelse sidder løs på 4. og 5. sal			
-	14.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	15.	Der er lodrette revner i vægge i stue og på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	16.	Der er revne over elevator i stue, på 1. og 5. sal			
Opgang 2	17.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, og 3. sal			
-	18.	Der er lodrette revner i vægge i stue og på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	19.	Der er vandrette revner mellem 3. og 4. sal			
Opgang 4	20.	Der er en løsnet betonudstøbning mellem væg og repos over 2. sal			
-	21.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	22.	Der er lodrette revner i vægge på (1.-), 3.- og 4. sal			
-	23.	Der er vandrette revner mellem 2. og 3. sal og mellem 3. og 4. sal			
-	24.	Der er revne over elevator i stue			
Opgang 6	25.	Gelænderforhøjelse sidder løs på 1. sal			
-	26.	Der er revner mellem repos og trappeløb på 1.-, 2.-, 3.- og 4. sal			
-	27.	Der er lodrette revner i vægge i stue, og på 1.-, (2.-), 3.- og 4. sal			

SAG:	EF Øresunds Strandpark - etape 1			SAGSNR.:	4453.01
ADRESSE:	Øresunds Parkvej 1 - 6, 2300 København S			DATO:	2008-11-17
5 års gennemgang		Trappeopgange - hovedentreprisen	Udført af:	PVR	SIDE: 2 af 2
Lokalitet	Lb.nr.	Mangel	Entreprise	Afhjulpet	
-	28.	Der er vandrette revner mellem 2. og 3. sal og mellem 3. og 4. sal			
-	29.	Der er revne over elevator i stue			
Tilsendt:		Skanska Bolig A/S, att.: Mads Thisted, e- mail: mads.thisted@skanska.dk Ejerforeningen, att.: Thomas Freisendal, e-mail: thomasf@tf-informatik.dk EKJ			