

SAG:	EF Øresunds Strandpark - etape 1			SAGSNR.:	4453.01
ADRESSE:	Øresunds Parkvej 1 - 6, 2300 København S			DATO:	2008-11-17
5 års gennemgang		Facader - hovedentreprisen	Udført af:	PVR	SIDE: 1 af 1
Lokalitet	Lb.nr.	Mangel	Entreprise	Afhjulpet	
Generelt	01.	Altaner er ikke gennemgået. Dette sker i forbindelse med ejernes egen gennemgang af boligerne			
Opgang1	02.	Der er defekt murværk øverst i murfals mod trappeglasparti under zinkkapsel	Murer		
Opgang 5	03.	Der er defekt murværk øverst ved nr. 2 bygningsknæk efter penthouse lige under zinkkapsel i indgangsside	Murer		
Opgang 2	04.	Der er defekt murværk øverst ved nr. 1 bygningsknæk efter gavl lige under zinkkapsel i indgangsside	Murer		
Tilsendt:		Skanska Bolig A/S, att.: Mads Thisted, e- mail: mads.thisted@skanska.dk Ejerforeningen, att.: Thomas Freisendal, e-mail: thomasf@tf-informatik.dk EKJ			