

SAG:	EF Øresunds Strandpark - etape 1			SAGSNR.:	4453.01
ADRESSE:	Øresunds Parkvej 1 - 6, 2300 København S			DATO:	2008-11-17
5 års gennemgang		Kælder - hovedentreprisen	Udført af:	PVR	SIDE: 1 af 1
Lokalitet	Lb.nr.	Mangel	Entreprise	Afhjulpet	
Kælder	01.	Der er tegn på utætheder ved ventiler over pulterrum nr. 3	VVS		
-	02.	Der er tegn på utætheder ved ventiler over pulterrum nr. 27.	VVS		
-	03.	Teknikrum er ikke efterset. Eventuelle påtaleforhold eftersendes.			
Tilsendt:		Skanska Bolig A/S, att.: Mads Thisted, e- mail: mads.thisted@skanska.dk Ejerforeningen, att.: Thomas Freisendal, e-mail: thomasf@tf-informatik.dk EKJ			